



G NATURE
НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

УКРЫВНАЯ КРАСКА **460/461 Landhausfarbe**

Натуральная укрывная краска из природных масел и смол для защиты деревянных фасадов, ограждений, свесов крыш, ветровых досок и прочих вертикальных поверхностей, подверженных воздействию атмосферных нагрузок.

Идеально подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных маслами, а также для окраски выветренной древесины.

Образует плотный защитный слой, эффективно защищает древесину от сильных атмосферных нагрузок, УФ-лучей, влаги и гриба. Позволяет дереву дышать и сохраняет его эластичность. Не шелушится и не растрескивается.

Одобрено для окраски детских игрушек в соответствии с DIN EN 71 ч3.



ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:
В один слой 16 м²/л
В два слоя 10 м²/л



Для быстрой окраски:
Широкая кисть 75 мм



Для точных штрихов:
Узкая кисть 50 мм




Для очистки кистей
и валиков используйте:
Растворитель
GNature140

ШАГ 1:

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВ И СИНЕВЫ:

При окраске фасада и других наружных поверхностей, для дополнительной защиты древесины мягких пород (сосна, ель, кедр) от поражения грибками, плесенью и синевой, предварительно обработайте поверхность Грунтом-маслом GNature 870 Schutz Grund-Öl.



Нанесите грунт равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины кистью с густым ворсом. Через 12-16 часов можно приступать к основной окраске.

ШАГ 2:

ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Перемешайте краску. Нанесите краску равномерным слоем по направлению волокон древесины.

Используйте кисть с густым, плотным ворсом. Тщательно окрасьте все сколы, повреждения и трещины на поверхности. Для надежной защиты древесины и получения равномерного оттенка, производите окраску в два слоя. Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем GNature Apt. № 140, затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

ШАГ 3:

ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 16-24 часа. Нанесите второй слой краски таким же способом, как первый.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Во время окраски и первые часы после нее, избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. Время высыхания окрашенной поверхности 16-24 часа; окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней.

Обязательно ознакомьтесь с техническими данными на www.gnature.ru